


МОНИТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА АТМО 8



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KIT MT8014

Благодарим Вас за приобретение монитора качества воздуха АТМО 8. С помощью звукового сигнала АТМО 8 предупредит о превышении предельной концентрации вредных веществ в воздухе, и вы сможете вовремя принять меры. Теперь атмосфера в доме или офисе под его наблюдателем! Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Описание устройства

АТМО 8 - это многофункциональный бытовой монитор качества воздуха, регистрирующий следующие показатели:

- Формальдегиды (HCHO) – отрицательно влияют на слизистые оболочки, кожные покровы и повышают риск развития онкологии;
- Летучие органические соединения (TVOC) – негативно сказываются на иммунитете, нервной системе и вызывают поражение печени;
- Мелко- и ультрадисперсные частицы (PM 1.0/2.5/10) – вредят дыхательной системе и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания;
- Углекислый газ (CO2) – грозит головной болью, снижением работоспособности и концентрации внимания.

Также АТМО 8 следит за уровнем влажности и температурой в помещении.

Как работает устройство

Устройство снабжено высокоточным лазерным сенсором частиц PM, NDIR датчиком углекислого газа, и системой полупроводниковых датчиков, что вместе с активной системой циркуляции воздуха позволяет оценивать качество воздуха в режиме реального времени. Так же монитор имеет функцию записи изменения показателей, таких как формальдегид и ультрадисперсные частицы PM(1.0/2.5/10). Погрешность прибора составляет +/- 10 %.

Благодарим Вас за приобретение монитора качества воздуха АТМО 8. С помощью звукового сигнала АТМО 8 предупредит о превышении предельной концентрации вредных веществ в воздухе, и вы сможете вовремя принять меры. Теперь атмосфера в доме или офисе под его наблюдателем! Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Меры предосторожности

Не закрывайте отверстия забора воздуха во время использования монитора, чтобы избежать неточностей в измерении.

Избегайте использования растворителей для очистки устройства, остаточные испарения будутискажать показания прибора.

Избегайте попадания пыли, воды или других жидкостей в устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.

Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно.

Приготовка к работе

Перед началом эксплуатации откалибруйте и полностью зарядите устройство.

Зарядка устройства

Устройство имеет индикацию заряда батареи, которая отображается на дисплее устройства. Для зарядки устройства вставьте комплектный или любой другой micro USB кабель в устройство, подключите его к источнику питания 5 В и не менее 1 А. Полная зарядка устройства занимает порядка 2-3 часов. Не используйте USB порты компьютера для зарядки, так как они выдают только 0,5 А, чего будет недостаточно для полноценной работы и зарядки устройства.

Калибровка и настройки

1) Кнопка (I/O)/OK/кнопка меню (кнопка 1), перед использованием дайте устройству поработать не менее 15 минут на улице, на чистом воздухе, для получения наиболее точных результатов.

2) Кнопка вниз (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.

3) Кнопка вверх (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

4) Зарядный порт Micro USB.

5) Датчик влажности и температуры.

6) Отверстия для забора воздуха.

AQI - Air Quality Index (индекс качества воздуха/уровень загрязнения)

Данный индекс является сводным параметром качества воздуха, принятым Всемирной Организацией Здравоохранения.

Измеряемый параметр	PM1.0, PM2.5, PM10
Метод обнаружения PM частиц	высокочастотный лазерный сенсор
Единицы измерения концентрации PM частиц	мкг/м ³
Диапазон измерений	0-999 мкг/м ³
Разрешение	1 мкг/м ³
Время замера	1,5 секунды
Измеряемый параметр	формальдегид (HCHO)
Принцип измерения	электрохимический датчик
Единицы измерения концентрации HCHO	мг/м ³
Диапазон измерений	0,000-1.999 мг/м ³
Разрешение	0,001 мг/м ³
Измеряемый параметр	летучие органические соединения (TVOC)
Принцип измерения	полупроводниковый датчик
Единицы измерения концентрации TVOC	мг/м ³
Диапазон измерений	0,000-9,999 мг/м ³
Разрешение	0,001 мг/м ³
Измеряемый параметр	углекислый газ (CO2)
Принцип измерения	недисперсионный инфракрасный датчик (NDIR)
Единицы измерения концентрации CO2	PPM
Диапазон измерений	0,000-5.000 PPM
Разрешение	1 PPM
Точность	± 50 PPM ±10%

Комплектация

Монитор качества воздуха - 1 шт.
Кабель micro USB - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

Артикул: KIT MT8014
Производитель: Langder Technology Co.,Ltd
2F Building, Yin Feng Industrial District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Лангдер Технологии Компани ЛТД. Китай, Шенъчжень, Индустримальный район Йонь Фенг, строение 2Ф.

Переключение между вариантами отображения интерфейса (Рис. 1-5)

нажмите среднюю кнопку 1, чтобы выйти из режима настройки времени и даты на экранах отображения показателей качества воздуха нажмите кнопку вверх или вниз.

Настройка даты и времени (Рис. 6)

Для входа в режим настройки времени дважды нажмите среднюю кнопку 1. Задайте текущую дату в формате: год / месяц / день и время: часы : минуты. Для изменения числового значения на большее или меньшее нажмите кнопки вверх и вниз.

История (Рис. 3, Рис. 5)

График отображает последние 10 значений замеров для PM1.0/2.5/10 и формальдегида более 250

Концентрация PM1.0/PM2.5/PM10 (мкг/м³)

0-35 превосходное
36-75 хорошее
76-115 небольшое загрязнение
116-155 среднее загрязнение
156-250 сильное загрязнение
более 250 серьёзное загрязнение

Концентрация HCHO (мг/м³)

Менее чем 0,100 безопасная концентрация
0,101-0,200 слабое загрязнение
0,201-0,300 среднее загрязнение
0,301 и более сильное загрязнение

Концентрация TVOC (мг/м³)

0-35 превосходное
36-75 хорошее
76-115 небольшое загрязнение
116-155 среднее загрязнение
156-250 сильное загрязнение
более 250 серьёзное загрязнение

Концентрация CO2 (PPM)

Менее чем 0,600 безопасная концентрация
0,601 и более опасная концентрация, может привести к нарушениям дыхательной системы, воспалениям, и т.д.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ЕАС

ДАДЖЕТ

1) Кнопка (I/O)/OK/кнопка меню (кнопка 1), перед использованием дайте устройству поработать не менее 15 минут на улице, на чистом воздухе, для получения наиболее точных результатов.

2) Кнопка вниз (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.

3) Кнопка вверх (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

4) Кнопка вправо (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

5) Кнопка влево (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.

6) Кнопка вправо (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

7) Кнопка влево (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.

8) Кнопка вправо (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

9) Кнопка влево (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.

10) Кнопка вправо (увеличение) используется для переключения между интерфейсами.

11) Кнопка влево (уменьшение) используется для переключения между интерфейсами.