




# Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-0,8/3,6С»





**Пуско-зарядное устройство  
«Калибр ПЗУ-0,8/3,6С»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпак колеса	ПЗУ0,8/3,6С(KD).01	34	Гайка М8	ПЗУ0,8/3,6С(KD).34
2	Кольцо стопорное 8 (нар)	У01999	39	Панель задняя	ПЗУ0,8/3,6С(KD).39
3	Колесо	ПЗУ0,8/3,6С(KD).03	40	Панель управления	ПЗУ0,8/3,6С(KD).40
4	Болт М6×10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).04	41	Выключатель КСD-25	У03732
5	Шайба пружинная 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).05	42	Переключатель режимов К10-2/КСD3	У01511
6	Шайба 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).06	43	Рукоятка	ПЗУ0,8/3,6С(KD).43
7	Ось Ø8×327	ПЗУ0,8/3,6С(KD).07	44	Гайка М3	ПЗУ0,8/3,6С(KD).44
8	Скоба оси	ПЗУ0,8/3,6С(KD).08	45	Шайба пружинная 3	ПЗУ0,8/3,6С(KD).45
9	Дно	ПЗУ0,8/3,6С(KD).09	46	Шайба 3	ПЗУ0,8/3,6С(KD).46
10	Кронштейн опорный	ПЗУ0,8/3,6С(KD).10	47	Болт М3×12	ПЗУ0,8/3,6С(KD).47
11	Болт М6×10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).11	48	Амперметр 85С1-А 0-75А 75mV	У03731
12	Шайба 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).12	49	Предохранитель 80А 47×12 мм	У03740
13	Трансформатор	ПЗУ0,8/3,6С(KD).13	50	Болт М6×40	ПЗУ0,8/3,6С(KD).50
14	Болт М5×25	ПЗУ0,8/3,6С(KD).14	51	Шайба 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).51
15	Шайба 5	ПЗУ0,8/3,6С(KD).15	52	Шайба изоляционная 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).52
16	Шайба пружинная 5	ПЗУ0,8/3,6С(KD).16	53	Гайка М6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).53
17	Гайка М5	ПЗУ0,8/3,6С(KD).17	54	Крышка пластмассовая "FUSE"	У01519
18	Ножка трансформатора	ПЗУ0,8/3,6С(KD).18	55	Винт М3×12	ПЗУ0,8/3,6С(KD).55
19	Болт М6×16	ПЗУ0,8/3,6С(KD).19	56	Фиксатор кабельный	ПЗУ0,8/3,6С(KD).56
20	Панель передняя	ПЗУ0,8/3,6С(KD).20	57	Болт М8×20/М8×10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).57
21	Винт М4×10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).21	58	Шайба пружинная 8	ПЗУ0,8/3,6С(KD).58
22	Болт М6×16	ПЗУ0,8/3,6С(KD).22	59	Шайба 8	ПЗУ0,8/3,6С(KD).59
23	Шайба 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).23	60	Шпилька М10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).60
24	Шайба пружинная 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).24	61	Шайба пластмассовая	ПЗУ0,8/3,6С(KD).61
25	Гайка М6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).25	62	Втулка изоляционная	ПЗУ0,8/3,6С(KD).62
26	Мост диодный 180А (DQB-180А)	У02320	63	Гайка М10	ПЗУ0,8/3,6С(KD).63
27	Шунт 75А 75mV	ПЗУ0,8/3,6С(KD).27	64	Гайка пластмассовая М10	У03734
28	Болт М6×20	ПЗУ0,8/3,6С(KD).28	65	Кабель зарядный	ПЗУ0,8/3,6С(KD).65
29	Шайба 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).29	66	Зажим "Крокодил" красный/чёрный	У03736
30	Шайба пружинная 6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).30	67	Кабель сетевой 3×1,5 мм <sup>2</sup>	ПЗУ0,8/3,6С(KD).67
31	Гайка М6	ПЗУ0,8/3,6С(KD).31	68	Вилка сетевая	ПЗУ0,8/3,6С(KD).68
32	Шайба 8	ПЗУ0,8/3,6С(KD).32	69	Термопредохранитель КДС-R302 128°С	У01526
33	Шайба пружинная Ø8	ПЗУ0,8/3,6С(KD).33	70	Фиксатор термопредохранителя	ПЗУ0,8/3,6С(KD).70